## MANUAL DE INSTALACIÓN



# GENIUS SUB GSPT

## **SUBTRONIG GSPT DESCRIPCIÓN GENERAL**

**SUBTRONIC GSPT** es un Relé digital para *Protección de Bombas Sumergibles* que supervisa constantemente la Corriente del Motor y los principales parámetros eléctricos tales como Voltaje, Frecuencia, Factor de potencia, Potencia real, Potencia aparente y Consumo de energía, dando la protección mas confiable contra Sobrecargas, Falla de fase, Fase invertida, Pérdida de fase, Desbalances, Sobre temperatura, Arranques excesivos.



**ALERTA:** Solamente personal técnico calificado con conocimientos sobre relés de sobrecarga y de la maquinaria a proteger, debería realizar la instalación, arranque y mantenimiento del sistema. Hacer caso omiso podría resultar en lesiones a personas y/o daños a los equipos conectados.



**ALERTA:** Este producto puede activar el contactor y hacer que arranque el motor de forma automática. El usuario debe tomar las precauciones para evitar cualquier riesgo o daño.




**AVISO:** Este producto ha sido diseñado para Ambiente Industrial Severo. De ser utilizado en Ambiente Residencial el usuario podría requerir algunas medidas en caso de que note algún ruido eléctrico inesperado en artefactos domésticos.



ALERTA: Errores en la conexión o la aplicación en ambientes fuera de los límites especificados del **SUBTRONIC GSPT**, pueden resultar en un mal funcionamiento, o daños en sus componentes.

## GSPT PARTES Y PIEZAS



#### PARTES ENSAMBLAJE

- I. Frontal Insertable (Flush Mounting) \*.
- 2. Ranura Lateral parà inserción de Frontal.
- 3. Gancho Sujetador para Frontal.
- 4. Sujetador Insertable para montaje Superficie Plana.
- Gancho de Retención para montaje en Riel Simétrico.
- 6. Ranura posterior para montaje en riel simétrico
- 7. Sensor Temperatura Terminal PTI00.
- Terminal Entrada Voltaje LI L2 L3.
   Terminal Relé de Control.
- 10. Terminal Entrada para CT incorporado.

## PARTES GENERALES Y PARTES DE CONTROL


- 11. Caja CT Desmontable.
- 12. Riel Guía de la Caja CT
- Pantalla Cristal Liquido (LCD).
- 14. GIO PORT.
- 15. Botón Pulsador de Arranque (REARME).
- 16. Botones Pulsadores de AJUSTES (Up & Down).
- 17. Botón Pulsador de SELECCIÓN.
- Indicador Luminoso LED de ESTADO (ENCENDIDO: conectado; INTERMITENTE: -durante desconexión, -temporizado, -relé puenteado).
- Indicador Luminoso LED de FALLA (ENCENDIDO: durante una Falla o el Enfriamiento de protección térmica).
- \* Accesorio se vende por separado

## GSPT ENSAMBLE DE CAJA DESMONTABLE DE CT´s




AVISO: Cada **SUBTRONIC GSPT** y su correspondiente **Caja CT**'s están calibrados entre sí e identificados con el mismo Serial de Fabricación. Verificar antes del montaje que coincida el Serial de Fabricación del **SUBTRONIC GSPT** con el de **Caja de CT**'s. De no tomarse en cuenta esta medida el Error de Medición podría ser mayor a lo especificado.

3.1 Instrucciones de ensamblaje Caja CT's con SUBTRONIIG GSPT a) Con uso de Destornillador, hale 2mm hacia afuera los ganchos de retención colocados en la parte posterior del SUBTRONIIG GSPT. Luego inserte la ranura posterior del relé para que acople con el Riel Guía de la Caja de CT a partir de la marca mostrada en la figura):






b) Deslice hacia la izquierda el **SUBTRONIG GSPT** sobre el riel guía de la Caja de CT hasta que haga Click, tal como se muestra en la figura:




c) Inserte ambos terminales de entrada para CT que conectan al **SUB**TRONIG **GSPT** con la Caja de CT's.




#### 3.2 Instrucciones para Desmontaje del SUBTROMIG GSPT y Caja de CT.


a) Desconecte ambos terminales de entrada que conectan al **SUBTRONIG GSPT** con la Caja de CT y luego usando un destornillador, hale 2 mm aprox. los dos ganchos de retención para montaje riel simétrico DIN a fin de liberar el acople de ambas partes (Ver figura):



b) Deslice hacia la derecha el relé **SUBTRONIC GSPT** sobre el riel guía de la Caja de CT.



c) Hale hacia arriba el **SUB**TRONIG **GSPT** para desacoplarlo de la Caja de CT's.




## 4) SUBTRONIG GSPT MONTAJE SOBRE RIEL SIMÉTRICO DIN



PRECAUCIÓN: **SUBTRONIC GSPT** debe ser instalado en lugar accesible, libre de polvo, sucio, humedad y vibraciones. Que tenga suficiente espacio para la circulación de aire alrededor de su cubierta y fácil acceso a los controles de operación. SOLO DE USO INTERIOR.


### 4.1 Instrucciones para Montaje Mecánico SIN Caja de CT's

a) Coloque el **SUB**TRONIG **GSPT** en posición inclinada enganchando la ranura posterior con el riel, luego empuje presionando el **SUB**TRONIG **GSPT** hasta que haga CLICK, tal como se muestra en la figura.



## 4.2 Instrucciones para Montaje Mecánico CON Caja CT's


a) Después de seguir los pasos del **punto 3.1**, coloque el conjunto **SUB**TRONIG **GSPT** - *Caja de CT* en posición inclinada enganchando la ranura posterior de ésta última con el riel, luego empuje presionando el conjunto **SUB**TRONIG **GSP**-*Caja de CT* hasta que haga CLICK, tal como se muestra en la figura.




## **SUBTRONIG GSPT MONTAJE SOBRE SUPERFICIE PLANA**

#### 5.1 Instrucciones para Montaje Mecánico SIN Caja de CT's

a) Saque los cuatro (4) sujetadores insertables localizados en la parte posterior del **SUBTRONIG GSPT**. Luego, tal como se muestra en la figura, inserte dichos sujetadores dentro de las cuatro ranuras verticales de la parte posterior del **SUBTRONIG GSPT**. :




b) Coloque **SUBTRONIG GSPT** sobre la superficie plana del pánel y fíjelo usando tornillos 3/16" x ½" empleando un destornillador adecuado.




Recomendación para Montaje sobre Superficie Plana: Haga cuatro (4) agujeros (5/32") sobre la Supeficie del Panel antes de instalar el SUBTRONIG GSPT. Ver Guía sobre Superficie Plana mostrada en el punto 7.2 (SUBTRONIG GSPT Dimensiones Generales sin Caja CT Desmontable).

#### 5.2 Instrucciones para Montaje Mecánico CON Caja CT's

a) Después de seguir los pasos del punto 3.1, saque los cuatro (4) sujetadores insertables localizados en la parte posterior de la Caja de CT. Luego inserte dichos sujetadores dentro de las cuatro ranuras verticales de la parte posterior de la Caja CT del **SUBTRONI GSPT**.



b) Coloque el conjunto **SUBTRONIG GSPT-Caja CT** sobre la superficie plana del panel y fíjelo usando tornillos 3/16" x ½" empleando un destornillador adecuado.



Recomendacion para Montaje sobre Superficie Plana: Haga cuatro (4) agujeros (5/32") sobre la Supeficie del Panel antes de instalar el SUBTRONIG GSPT. Ver Guía sobre Superficie Plana mostrada en el punto 7.1 (SUBTRONIG GSPT Dimensiones Generales con Caja CT Desmontable).

## **SUBTRONIG GSPT MONTAJE EMPOTRABLE EN PANEL (FLUSH MOUNTING)**



PRECAUCIÓN: Para la opción de Flush Mounting, la Caja de CT's Desmontable deberá ser separada físicamente del SUBTRONIG GSPT e instalada en el fondo interior del panel. La longitud máxima del cableado interno entre ambas partes será de 2 metros.



ATENCIÓN: Antes de iniciar con el Montaje tipo Empotrable en Panel (Flush Mounting) del **SUBTRONNE GSPT**, siga primero los pasos del Desmontaje de la Caja CT indicada en el punto 3.2.


#### 6.1 Instrucciones para Montaje Mecánico


a) Realice el corte de la superficie del panel de acuerdo a la forma y dimensiones de la figura que se muestra a continuación:




Tolerancia; +/- 2mm

b) Inserte el Frontal Insertable del **SUBTRONIG GSPT** dentro del corte del panel, desde el lado externo del mismo, como se muestra en la figura.







c) Desplace el **SUBTRONIC GSPT** desde la parte posterior del tablero hacia el corte hecho sobre el panel, insertando el frontal en las ranuras laterales del **SUBTRONIC GSPT** hasta que haga Click ,tal como se muestra en la figura.



d) Inserte ambos Ganchos Sujetadores para fijar el **SUBTRONIC GSPT** hasta que haga Click sobre el frontal, tal como se muestra en la figura.





e) Conectar el Terminal de Entrada de CT´s del **SUBTRONI**G **GSPT** con el respectivo terminal de la Caja Desmontable de CT´s.




Recuerde Verificar: que el Serial de Fabricación del SUBTRONIG GSPT coincida con el de la Caja CT`s.


## 7 SUBTRONIG GSPT DIMENSIONES GENERALES







#### 7.1 Guía para Superficie Plana con Caja de CT





#### 7.2 Guía para Superficie Plana SIN Caja de CT





## 8) SUBTRONIG GSPT DIAGRAMA DE CONEXIÓN





**PELIGRO:** Desconecte el suministro de energía antes de instalar el **SUB**TRONIG **GSPT**. Hacer caso omiso puede resultar en lesiones severas incluso la muerte.



PRECAUCIÓN: Verifique que el modelo SUBTIRONIEGESPT. seleccionado para instalar corresponda con el voltaje nominal de línea y rango de corriente del motor.

## 8.1 Diagrama Básico de Instalación





#### 8.2 Designación de Terminales

TERMINAL	DESCRIPCIÓN
BI B3 B5	Entrada Voltaje <b>LI</b> (Fase <b>R</b> ). Entrada Voltaje <b>L2</b> (Fase <b>S</b> ). Entrada Voltaje <b>L3</b> (Fase <b>T</b> ).
B6 B8 B10	Contacto para Relé Control. Contacto para Relé Control (común). Contacto para Relé Control.
B16 B17 B18 B19-B20	Entrada CT-A. Entrada CT-B. Entrada CT-C. (Común Secundario Transformador de Corriente) CT-D.
A8-A9-A10	PT100 (Terminal A-B-B Sensor).

#### Recomendaciones para Cableado:

- Evite apretar excesivamente los tornillos M 2.5 en los terminales durante la conexión. Torque max: 4.5 lb-in (5.18 kgf-cm).
- Pelar los aislantes de los cables a conectar entre 7 a 8 mm.
- Usar cables para Terminales entre AWG18 y AWG 12.
- El máximo tamaño de los cables del motor a pasar por los orificios de la Caja de CT Desmontable será de: AWG 0 (18mm).
- Siempre pase los tres cables de fuerza por los tres (3) agujeros de la caja de CT's antes de su conexión a los terminales del motor. Dejar un orificio sin cablear ocasionará falsas lecturas de desbalance.
- Conecte los terminales de Voltaje de Entrada L1 L2 L3 antes del Contactor y su respectivo circuito de arranque. (Ver Diagrama Básico de Conexión).

## **SUBTRONIG GSPT OPERACIÓN**

**SUBTRONIC GSPT** constantemente supervisa valores de corriente del motor y parámetros de voltaje, frecuencia y potencia de la red. Cuando alguna condición de falla dañina ocurre, su salida se desactiva, manteniendose así hasta que la falla desaparezca, las condiciones del sistema se hayan reestablecido y el motor se haya enfriado. Dispone de un temporizador a la Conexión (Arranque) y de un temporizador a la Desconexión por presencia de Falla, los cuales estan incorporados al **SUBTRONIC GSPT** para prevenir falsos disparos debido a las rápidas y eventuales fluctuaciones de la red.

Dependiendo de la programación ajustada por el usuario **SUBTRONIG GSPT** incrementa protección para Bombas Sumergibles:

Limita la cantidad de arranques permitidos, por hora de servicio, según la capacidad del motor en HP. Protege continuamente contra eventos de Rotor Bloqueado acelerado. Proporciona temporizado ajustable de Conexión, después de Sobrecarga. Adapta automáticamente los extremos permitidos de Sobrevoltaje y Bajo voltaje, según voltaje nominal de alimentación.


Un mismo modelo opera con diferentes voltajes nominales: 200,208,220,230,240,400,420,440,460,480 VAC

**SUBTRONTE GSPT** consta de una Pantalla de Cristal Líquido (LCD) para indicar el estado de salida y de falla de parámetros tales como corriente, voltaje, desbalance, frecuencia, potencia, factor de potencia y consumo de energía, entre otros. Tambien está provisto de cuatro (4) botones pulsadores (uno de REARME, dos de AJUSTE y uno de SELECCION) para ajustes de parámetros eléctricos de operación y protección. Además de estas ventajas, el **SUBTRONTE GSPT** también está provisto de puerto de comunicaciones para lectura de datos por medio de sistemas computarizados (GIO PORT, Protocolo MODBUS RTU).




## **II** GSPT AJUSTES DE PANTALLA

#### 10.1 Guía rápida de programación para GSPT




#### Descripción de Pantallas de Fallas:

#### · Sobre Voltaje / Bajo Voltaje (N° 1.6 y 1.7)



Tipo de Falla: UV para Bajo Voltaje **OV** para Sobrevoltaje

#### · Voltaje, Frecuencia y Calor (N° 1.8 al 1.13)



TEMPERATURA DEL MOTOR



## 1


#### **SUBTRONIC GSPT INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE**




PELIGRO: Apague el interruptor de alimentación (Breaker) y desconecte todo el cableado del SUBTRONIC GSPT antes de proceder a desmontarlo. Hacer caso omiso puede resultar en daños a los equipos o personas.

#### II.I.I Desmontaje Riel Simétrico DIN (SIN CAJA DE CT's)

a) Usando dos destornilladores planos, hale hacia abajo (2 mm aprox.) los ganchos de retención dispuestos al fondo inferior del **SUBTRONIC GSPT** tal como se muestra en la figura.




b) Mediante el destornillador desplace los ganchos de retención a la posición 2, saque el **SUBTRONIG GSPT** del Riel Simétrico como se ve en la figura:




### II.I.2 Desmontaje Riel Simétrico DIN (CON CAJA DE CT's)

a) Usando dos destornilladores planos, hale hacia abajo (2 mm aprox.) los ganchos de retención dispuestos al fondo inferior de la Caja de CT's acoplada al **SUBTRONIG GSPT**, tal como se muestra en la figura.



b) Mediante los destornilladores en la posición 2, saque el conjunto **SUBTRONIG GSPT-** Caja de CTs del DIN Riel como se ve en la figura.




#### Recomendaciones para Desmontaje DIN Riel:

Hale suavemente y hacia abajo los Ganchos de Retención unos 2 mm aprox. Un movimiento brusco para sacar cada gancho podría desprenderlo.


#### II.2.I Desmontaje de Superficie Plana (SIN CAJA CT's)

a) Destornille los 4 tornillos que fijan al **SUBTRONIC GSPT** a la Superficie Plana a través de los sujetadores insertables y luego saque el **SUBTRONIC GSPT** de dicha superficie tal como se muestra en la figura.




#### II.2.2 Desmontaje de Superficie Plana (CON CAJA CT's)

- a) Destornille los 4 tornillos que fijan al conjunto SUBTRONIC GSPT
- Caja de CT a la Superficie Plana a través de los sujetadores insertables y luego saque el Conjunto SUBTRONIG GSPT Caja de CT de dicha superficie tal como se muestra en la figura.




#### II.3.I Desmontaje del Empotrado en Pánel (FLUSH MOUNTING)

a) Retire los Ganchos Sujetadores para Frontal. Para ello hale suavemente en el punto indicado en la siguiente figura y deslice hacia atras la pieza.



b) Remueva el frontal insertable (Flush Mounting) y el **SUBTRONDG GSPT** tal como se muestra en la figura.





## **SUBTRONIG GSPT ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## A) Fuente de Poder

a.1	Voltaje de Operación, Ue	200,208,220,230,240,400,420,440,460,480	VAC
a.2	Límites de Operación de Voltaje Ue	72 → 672	VAC
a.3	Consumo Promedio, In	38 mA	
a.4	Frecuencia Nominal, F <sub>N</sub>	50/60 Hz	
a.5	Frecuencia de Operación	42— <b>&gt;</b> 70Hz	
a.6	Modo de Operación	Contínuo	

## B) Condiciones Ambientales, Límites de Operación e Instalación

b.1	Normas, Requisitos para EUROPA	IEC61010-1, IEC60255-6, IEC60947-1	LVD & EMC
b.2	Normas, Requisitos para USA	UL (pendiente), NKCR, Dispositivos. Auxiliares	UL508
b.3	Aprobación Europea		IEC60947-1
b.4	Temperatura Ambiental (Operación)	-5 °C a 55 °C (23 °F a 131 °F)	
b.5	Temperatura Ambiental (Almacenaje)	-10 °C a + 70 °C (14 °F a 158 °F)	
b.6	Humedad Relativa Máxima	85% R.H.	
b.7	Resistencia a Vibraciones	Clase 1, Amplitud <0.035mm ó 1G 10Hz < f < 150Hz	IEC 60255-21-1
b.8	Protección a Objetos/agua	IP20, Protección contra objectos > 12.5mm, ninguna protección contra agua	IEC 60529
b.9	Nivel de Contaminación	Grado 3	IEC 60255-5
b.10	Categoría Protección Sobre Voltaje	Categoría III, 4KV	IEC 60255-5
b.11	Voltaje de Aislamiento Nominal	500V	IEC 60255-5
b.12	Prueba de Impulso	5 KV	IEC 60255-5
b.13	Prueba Dieléctrica	2.5 KV 50/60 Hz@1min	UL-508
b.14	Protección al Fuego de la Carcasa	V - 0	UL-94
b.15	Material de la Carcasa Polímeros: LEXAN, ABS, VYDYNE		
b.16	Posiciones de Montaje	Sin Restricciones	
b 17	Tingo de Menteia	DIN Riel Simétrico	IEC 715, DIN 43880
b.17	Tipos de Montaje	Superficie Plana, tornillo 3/16" x 1/2"	Tipo NEMA
		Empotrable (Flush Mounting)	
	Tipo de Tornillo de Borneras	Plano M2.5	
b.18	Torque de Apretado de Borneras	5.2 Kg-cm (4.5 lb-in)	
	Cableado de Borneras	AWG 12-18, L=7-8mm (5/16)	
b.19	Cableado por agujeros Caja CT	$\phi \leq$ 18 mm, máximo AWG 0	
b.20	Dimensión <b>GSPT</b>	175 x 90 x 78.0 (LxAxH)	mm
b.21	Dimensión Caja CT	175 x 90 x 79.8 (LxAxH)	mm
b.22	Dimensión <b>GSPT</b> +Caja CT	175 x 90 x 157.8 (LxAxH)	mm
b.23	Peso <b>GSPT</b>	463 (1.53)	g/lb
b.24	Peso Caja CT	882 (1.94)	g/lb
b.25	Peso <b>GSPT</b> + Caja CT	1345 (2.95)	g/lb

## C) Características de Control

c.1	Capacidad de los Contactos	A300 PILOT DUTY	UL 508
6.1	(para Circuítos de Control)	3 A@240 VAC, 1.5 A@480 VAC	Sección 139.1
c.2	Expectativa de Vida Eléctrica	100.000 Operaciones	
c.3	Expectativa de Vida Mecánica	10.000.000 Operaciones	
c.4	Categoría de Uso	AC-15, Capacidad para cargas> 72 VA	IEC 60947-5-1

## D) Ajustes de Rango, Mediciones

	(Modelo de Voltaje)		MV: Multivoltaje		
d.1	Rango de Medición de Voltaje, Um	0 → 672			VAC ± 2% precisión
	(Modelo de Corriente)	050	100	180	А
d.2	Rango de Medición de Corriente, Im	1.5→500	3.0→1000	5.5 →1800	A, ± 2% precisión

Otro	os parámetros que son medidos:		Tolerancia
d.3	Rango de Frecuencia	45.0→ 70.0 Hz	1%
d.4	Factor Potencia Instantáneo	0.00→ 1.00	8%
d.5	Potencia Aparente Instantánea kVA	0.0→ 999.9 kVA	4%
d.6	Potencia Real Instantánea kW	0.0→999.9 kW	4%
d.7	Consumo de Energía kWH	0→ 999999 kW/H	4%
d.8	Horas de trabajo acumuladas del motor	0→ 999999 H	1%
d.9	Entrada de Temperatura	-20°C → 200°C	1%

## E) Funciones y Algoritmos de Protección

e.1	Bajo Voltaje (UV)@Imotor= 0 u OC		5% del voltaje r ga de Fabrica= -		Ajustable
e.2	Sobre Voltaje (OV) @ Imotor=0 u OC	+5% → +20% del voltaje nominal, (Entrega de Fabrica= +10%)			Ajustable
e.3	Umbral Histéresis de Voltaje	+/-39	6 del voltaje nor	minal	VAC
e.4	Desbalance de Voltaje (VUB)		2% → 10%		Ajustable
e.5	Pérdida de Fase de Voltaje (VSP)	IN VUB >	33%, OUT VL	JB < 28%	
e.6	Frecuencia Nominal		50 ó 60 Hz		Ajustable
e.7	Variación de Frecuencia		2% →10%		Ajustable
e.8	Fase Invertida (PR)	Secuencia ABC	Normal, Secuencia	CBA Invertida	
	Temporizado a la Desconexión		4		
e.9	por Fase Invertida (PR)		< 1 seg		
e.10	Temporizado a la Desconexión por otras Fallas de Voltaje (TD)		1 → 30 seg		Ajustable
e.11	Temporizado a la Conexión (TC)	(	) → 600 seg		Ajustable
e.12	Temporizado a la Desconexión por (TD) por VSP		3 seg		
e.13	Modo de Rearme	Automático/Manual			Selección Usuario
(Se	gún el Modelo de Corriente)	050	100	180	
e.14	Ajuste Corriente Nominal	15 → 50	30 →100	55 →180	А
e.15	Ajuste Nivel Sobrecarga (OL)		5% → 50%		Ajustable
e.15b	' '	10	a 60 Minuto	S	Ajustable
-	sobrecarga (OC)				
e.16	Clase Térmica		10		
e.17	Ajuste Dinámico Modelo del Motor (Curva Fría/ Curva Caliente)		varía de 1 →1/3 de encendido y nivel de		IEC 60255-8
e.18	Tiempo Máximo entre curvas Fría/Caliente	2 Horas (d	e 1 a 1/3 ó de	e 1/3 a 1)	IEC 60255-8-1990
e.19	Tiempo Desconexión de Falla por Sobrecarga		nivel de Sobi de Clase 10	recarga y	IEEE Std. C37.112-1996
e.20	Umbral de Calor para Falla por Sobrecarga		100%		
	Desbalance de Corriente (CUB)	(	CUB > 48%		
	Pérdida de fase por Corriente (CSP)		CUB > 60%		
e.23	Detección Rotor Bloqueado Acelerado (LR)		CONTINUO		Reajuste del Calor al 100%
e.24	Temporizado Desconexión por CSP		3		Seg.
e.25	Temporizado Desconexión por CUB		4		Seg.
e.26	Tiempo de Enfriamiento Máquina Térmica		10 Minutos		Adjustable
e.27	Subcarga	SI / NO		_	
e.28		Detección rela	tiva a corriente N	ominal Inom	Seg. Ajustable
	Temporizado Desconexión por Subcarga (UC)	5 → 600		Min. Ajustable	
e.30			2 → 500		Selección Usuario
e.31	Detección de Tercera (3ª) Falla		SI/NO		
e.32	Desconexión permanente por Tercera (3ª) Falla	3 Fallas de Co	rriente en menos	s de 30 min.	IEEE Std C37.112-1996
e.33	Tiempo desconexión para Rotor bloqueado acelerado		3		Seg



Cara	Características Sensor Temperatura				
e.34	Compensación por temperatura	SI/NO	Selección usuario		
e.35	Ajuste Temperatura Inicial <b>T</b> i	20─►150	°C Ajustable		
e.36	Ajuste Temperatura Máxima <b>T</b> m	50 → 200	°C Ajustable		
e.37	Sensor (Tipo)	Platino 100 Ohm, 3 Cables (PT100) Compatible con sensores de 2 y 4 cables			
Prote	ección adicional para bombas	sumergibles			
e.38	Temperatura de desconexión	Valor Tm ajustado			
e.39	Temperatura de conexión	(Tm - Ti) / 6 + Ti			
e.40	Máximo numero de arranques SI / NO por hora		Selección usuario		
e.41	Numero de arranques por hora	Máximo automático, hasta 12 según HP; Mínimo seleccionable por usuario	NEMA MG10 AJUSTABLE		
e.42	Tiempo mínimo entre arranques	1 a 10 Min.	NEMA MG10		

E'	Comunicaciones	v	Funciones	Feneriales
ш.	i Goillailleacioiles	v	Lullelolle2	E2nchiaic2


,	,		
f.1	Protocolo de Comunicación	MODBUS RTU @ 9600 8N1	Ver Manual Usuario
f.2	Puerto de Comunicación	Puerto GIO PORT (*)	Ver Manual Usuario
f,3	Rango de Direcciones	1 →127	

f.4	Histórico de Fallas	Reporte de 80 últimas fallas (Datos de Tipo Falla, Valor, Hora, Fecha y Tiempo de Duración)	Ver Manual Usuario
f.5	Retención de parametros configurados cuando ocurrieron las fallas	Ajustes de voltaje, Ajustes de corrientes, control de temperatura, modo de rearme	Ver Manual Usuario
f.6	Bloqueo de Parámetros	0000 Libre, 0001 → 9999 Bloqueado	Selección Usuario

(\*) Se requiere GIO PLUG para la comunicación a través de GIO Port. El GIO PLUG se suministra por separado.

#### G) Compatibilidad Electromagnética para Ambiente Industrial Severo, Estandares de Inmunidad y Emisiones

g.1	Descarga Electrostática	IEC 61000-4-2
g.2	Inmunidad a Ruido Eléctrico Radiado	IEC 61000-4-3
g.3	Transientes Rápidas	IEC 61000-4-4
g.4	Picos de Alta Energía	IEC 61000-4-5
g.5	Perturbaciones Conducidas	IEC 61000-4-6
g.6	Campos Magnéticos	IEC 61000-4-8
g.7	Reducciones e Interrupciones de Voltaje	IEC 61000-4-11
g.8	Armónicos	IEC 61000-4-13
g.9	Fluctuaciones de Voltaje	IEC 61000-4-14
g.10	Desbalance Trifásico	IEC 61000-4-27
g.11	Variaciones de Frecuencia	IEC 61000-4-28



## (\*) I nom= Valor de corriente calibrada por el usuario en el SUBTRONIG GSPT.

I nom es lo mismo que la corriente del motor con su máxima carga FLA tal como se muestra en los ajustes del producto.

Numeros permitidos de arranques por hora		
HP	Sph	
1 1.5 2 3 5 7.5 10 15	12 12 12 12 7 7 5	Cuando el usuario selecciona el limite automático de máximo numero de arranques horas, el GSP predispone los siguientes valores, de acuerdo al motor instalado:  HP = Potencia nominal del motor instalado.  Sph = Cantidad máxima de arranques permitidos por hora
15 20 25 30 40 50 60 75 100	4 4 3 3 3 3 2	Esta función se provee de acuerdo a recomendaciones de estándar NEMA MG10
125 150 200 250	2 2 2 2 2	

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.

